



NOTA 1 ESEGUIRE LUCIDATURA CON SPAZZOLA LA PARTE INTERNA DELLA VIROLA NON LAVORATA DI MACCHINA

NOTA 2 LE SUPERFICI DI TESTA CON GRADO DI RUGOSITÀ 0.8 DOPO LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE PROTETTE DA EVENTUALI COLPI.

MODIFICATO	TABELLA	DATA	CAUSA
D	MODIF POS STAFFE		
C	MODIF LAVORAZIONE		
B	MODIF LAVORAZIONE ANGOLARI		
A	MODIF DI APPROGGIO		
	MODIFICATI I PIEDI DI APPROGGIO		
	PRIMA EMISSIONE		

PR.	DESCRIZIONE	Q.T.	MATERIALE	NOTE
5	PIEDI DI APPROGGIO	12	DA PIATTO SP25	AL5083-0
4	HELI-COIL	50	MBX154	ACC.INDX
3	HELI-COIL	150	MBX154	ACC.INDX
2	SUPPORTI PER TIRANTI	8+8	VEDI DIS.	AL5083-0
1	VIROLA ESTERNA	1	DA LAMIERA SP.60	AL5083-0
			LC3250	KG

PROG.	REVISIONE	DATA	OPERAZIONE
0004EM	PMA/CRSP		

ANSALDO Energia s.p.a.

INFORMAZIONE: ANSALDO Energia s.p.a. è un'azienda a partecipazione paritetica (50% ANSALDO, 50% CGIA) specializzata nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas. ANSALDO Energia s.p.a. è un'azienda a partecipazione paritetica (50% ANSALDO, 50% CGIA) specializzata nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas.