



POS.	DESCRIZIONE	Q.TA.	UNITA'
1	CONDUTTORE T (6.3x3x20.4)	1	M
2	CONDOTTORE Z (6.3x3x20.4)	1	M
3	SPORTELLO 1/2 (10.2x20.4)	2	M
4	INSTRUI DI VENTRO ISOLAMENTO	1	M
5	FALSA SPRA T STRATO h=7.13	1	M
6	FALSA SPRA T STRATO h=5.33	1	M
7	RIEMPIMENTO STRATO h=3.33	4	M
8	FALSA SPRA T STRATO h=8.89	1	M
9	RIEMPIMENTO STRATO h=8.89	2	M
10	FALSA SPRA Z STRATO h=5.33	1	M
11	RIEMPIMENTO Z STRATO h=5.33	2	M
12	FALSA SPRA Z STRATO h=8.89	1	M
13	RIEMPIMENTO Z STRATO h=8.89	2	M
14	RIEMPIMENTI QUINZ. 1/2 STRATO	2	M

AVVOLGIMENTO MAGNETE

BABAR

130004E/1P/1/CRSH

620RMO7142

ATTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100